

# REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITÉ

SITE CULTUREL – MONUMENT HISTORIQUE

Janvier 2026



## ABBAYE D'ABONDANCE



Propriété communale

Commune d'Abondance (74360)



## **TRAVAUX**

La municipalité d'Abondance s'engage dans une période de travaux de valorisation et de restauration de l'ancienne Abbaye d'Abondance.

Pendant la durée des travaux, le site de visite reste ouvert au public.

Les divers accès sont susceptibles d'être modifiés temporairement.

Une signalisation adaptée est mise en place pour vous guider.

## **Pourquoi un registre d'accessibilité ?**

Conformément au décret n°2017-431 du 28 mars 2017 et arrêté du 19 avril 2017, les propriétaires et exploitants des établissements recevant du public (ERP) neufs et situés dans un cadre bâti existant, sont tenus de mettre à disposition du public un registre d'accessibilité.

Il a pour objectif d'informer le public de l'état d'accessibilité de l'établissement recevant du public (ERP), des modalités d'accès à toutes les prestations qui y sont délivrées, de son fonctionnement, notamment de l'accueil de tous les publics en situation de handicap.

Conforme aux articles L111-7-3 et R111-19-60 du Code de la construction et de l'habitation, et à l'arrêté du 19 avril 2017.

# **Bienvenue à l'Abbaye d'Abondance**

## **Sommaire**

**1. Présentation de l'Abbaye d'Abondance**

**2. Informations pratiques**

**3. Accessibilité des espaces et services**

**4. Offres culturelles accessibles**

**5. Formation du personnel**

**6. Annexes et pièces justificatives**



## **1. Présentation de l'Abbaye d'Abondance**

**Nom de l'établissement :** Abbaye d'Abondance

**Type d'établissement :** YLT

**Catégorie de l'établissement :** 4<sup>ème</sup> catégorie

**Adresse :** place de l'Abbatiale – 74360 Abondance



04 50 81 60 54



[contact@abbayeabondance.fr](mailto:contact@abbayeabondance.fr)

[www.abondance-patrimoine.fr](http://www.abondance-patrimoine.fr)

**SIRET :** 217 400 019 00097

Dominant la vallée, l'Abbaye d'Abondance est bien plus qu'un édifice de pierre : c'est un dialogue millénaire entre l'homme et la montagne...

Le voyage commence sous les voûtes de son **cloître gothique** qui abrite des peintures murales du XVe siècle, relatant la vie de la Vierge. La visite se prolonge dans l'intimité du monastère avec l'exposition « **De l'histoire à l'art : patrimoine sacrée en vallée d'Abondance** », où se dévoilent des trésors liturgiques. Le **jardin de l'abbaye** offre quant à lui une pause bucolique fort agréable.

Complétez votre parcours par l'église abbatiale, cœur spirituel du site, abritant des trésors centenaires.

Que vous soyez amateur d'histoire ou en quête de sérénité, l'Abbaye d'Abondance vous offre une escale culturelle incontournable.

### **Accueil et accès**

- Le bâtiment et tous les services sont accessibles à tous : **NON**
- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et de ses services : **OUI**

---

## **2. Informations pratiques**

---

### **Accès**

Depuis les rives du Léman, accès par la RD22 ou déviation par le Plateau de Gavot (selon période), direction vallée d'Abondance (environ 40 mn).

L'entrée du site se situe, place de l'Abbatiale, à droite de l'église.

### **Jours et horaires d'ouverture**

De décembre (à partir des vacances scolaires françaises) à avril et en Octobre : du lundi au vendredi de 14h à 17h.

De mai à septembre (sauf juillet et août) : tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

En juillet et août : tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Fermeture annuelle : du 1<sup>er</sup> novembre jusqu'aux vacances scolaires de décembre.

### **Tarifs pour les personnes en situation de handicap**

### **Tarifs pour les personnes en situation de handicap**

INDIVIDUELS : Visite libre : 5€ (tarif réduit)

GROUPES : Visite libre : 5,50€ ; Supplément visite commentée : 3.00€ par personne (entre 10 et 20 personnes) / 2.50€ par personne (si plus de 20 personnes)

Une gratuité tous les 5 payants (accompagnateurs compris)


### **Plan de stationnement et accès au site** (voir plan suivant)



Parking

La dépose sur la place de l'Abbatiale est possible

• • Accès piétons place de l'Abbatiale - accueil



### **3. Accessibilité des espaces et services**



**Handicap moteur**

#### **👍 Equipements accessibles**

- Une place de parking PMR à proximité de l'entrée du site (place de l'Abbatiale – 74360 Abondance).



- Mise à disposition sur demande de cannes sièges pliantes 3 pieds.



## Equipements non accessibles

- Sol en galets roulés dans le **cloître** peu praticable pour les fauteuils roulants.



- Sol non régulier dans le **jardin** avec une bande en gros gravier après la porte qui permet d'y accéder.




- 3 rampes d'accès dans le **cloître** et une dans l'**église** avec des pentes trop importantes : (12% pour celle permettant l'accès à l'église et 13 à 14% pour les 3 du cloître).

## Cloître



## Eglise



- Hauteur de la banque d'accueil non conforme.




- Marches à monter et descendre.

### Cloître - exposition permanente

- ✗ 3 marches à descendre pour accéder à l'exposition permanente.



- × 1 marche dans l'**exposition permanente**, dans le chauffoir, pour accéder aux cellules. L'accès aux cellules peut se faire par un autre cheminement (voir plan) avec également 1 marche dans la reconstitution de la cellule du religieux pour aller dans le chauffoir. Il faut donc rebrousser chemin pour sortir.



- × En période estivale l'accès à l'exposition temporaire se fait par un escalier dans le **cloître** comprenant 9 marches.



## Eglise

- × 2 marches à gauche du chœur pour accéder et/ou quitter le déambulatoire.



- × 1 marche à droite du chœur pour accéder et/ou quitter le déambulatoire.



- Largeur passage cellules de l'**exposition permanente** non conforme comprise entre 61 et 63 cm.



- Obstacles au sol le long du parcours (décrochements au sol, seuils de porte).

## Exposition permanente

- ✖ Un décrochement au sol signifié par une bande blanche et les seuils de porte des pièces.



## Jardin


- ✗ Obstacles et seuils de porte pour entrer et sortir du jardin (espace pas toujours ouvert au public).



- Pas de sanitaires PMR sur le site.

## Plan de circulation Abbaye d'Abondance

Les passages des deux dernières cellules du parcours (petites salles) sont étroits (entre 61 et 63 cm). Selon les équipements elle ne sont pas accessibles.





**Handicap visuel**

## **👍 Equipements accessibles**

- Nez de marches, bandes de contremarches et bandes podotactiles.

### **Cloître**



### **Eglise**



- Cartels en gros caractères – police luciole.
- Jeux tactiles.
- Outils sonores mais pas d'audiodescriptions.



**Handicap auditif**

## 👎 Pas d'aménagements

## 👍 Equipements accessibles

- Bornes numériques avec boucle magnétique.

2 bornes dans le déambulatoire de l'[église](#) avec le même contenu.



2 bornes dans l'[exposition permanente](#) avec des contenus différents.





**Handicap mental**

## **|| Equipements accessibles**

- Livret en Facile à lire et à comprendre (FALC) sur demande à l'accueil et consultable sur le site [www.abondance-patrimoine.fr](http://www.abondance-patrimoine.fr) : [livret FALC](#)
- Jeux tactiles, outil sonore
- Label S3A depuis 2021

## **Aménagements programmés**

La définition de ces travaux est en cours.

---

## **4. Offres culturelles accessibles**

---



- Visite commentée adaptée.
- Livret en Facile à lire et à comprendre ([FALC](#)).
- Possibilité d'adaptation d'un atelier scolaire (projet à construire avec l'équipe de l'Abbaye d'Abondance).

---

## 5. Formation du personnel


---

Le personnel est sensibilisé c'est-à-dire qu'il est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différents types de handicap. Des formations ont été suivies.

- 2015 formation sur les divers handicaps organisée par le Pays d'art et histoire de la vallée d'Abondance, 2 jours
- 2019 Formation **FALC** par Culture Accessible, organisée par le réseau Empreintes, 2 jours
- Novembre 2020, **Accueillir des personnes en situation de handicap : le BA BA des handicaps** par Culture Accessible, organisée par le réseau Empreintes, 2 jours.
- Mars 2021, **Sensibilisation au handicap mental** par UDAPEI 74, 1/2 journée.
- Novembre 2022, formation en ligne - **Mon musée accessible**, par Tourisme & Handicaps et Action Handicap France
  - Parcours « Accompagner les publics ».
  - Parcours « Construire une offre adaptée »

## 6. Annexes et pièces justificatives

### Attestations de formation



Je soussignée, Pauline FIAMMINGO, facilitatrice de projets au sein du réseau Empreintes, atteste que :

**Nadège LAPLACE**

a participé à :

**La formation « Écrire pour tous, la rédaction de documents en FALC ; Facile à Lire et à comprendre »**

animée par Caroline Jules de Culture Accessible.

qui s'est déroulée le 30/09/19 et le 17/10/19 à l'ESAT – Ferme de Chosal à Copponex.

Les objectifs de la formation :

- Connaitre les publics intéressés par le FALC
- Découvrir des documents existants en FALC
- Etre capable de rédiger des documents en FALC
- Savoir tester son document auprès des publics cibles

Fait à Annecy, le 11/01/22

Pour faire valoir ce que de droit.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pauline FIAMMINGO".

Pauline FIAMMINGO  
Facilitatrice de projets  
Réseau Empreintes





## ATTESTATION DE FORMATION

Je soussignée, Pauline FIAMMINGO, facilitatrice de projets au sein du réseau Empreintes, atteste que :

**Nadège LAPLACE**

a participé à :

La formation « **Accueillir des personnes en situation de handicap** » animée par Caroline Jules de Culture Accessible.  
qui s'est déroulée le 17/11/20 journée, la matin du 24/11/20 et le 26/11/20 après-midi en visio-conférence.

Les objectifs de la formation :

- Prendre conscience des besoins des personnes en situation de handicap moteur, mental, psychique, auditif, visuel, polyhandicap, personnes âgées dépendantes.
- Être capable de construire des animations adaptées en extérieur avec ou sans supports.
- Avoir une sensibilité générale de l'accueil des personnes handicapées et des réalités des structures médico-sociales.

Fait à Annecy, le 06/01/2022  
Pour faire valoir ce que de droit.

Pauline FIAMMINGO  
Facilitatrice de projets  
Réseau Empreintes



**réseau Empreintes**  
23, avenue des Harmonies - Cran-Gevrier - 74960 Annecy  
Tél : 04 50 69 92 52 / info@reseau-empreintes.com  
[www.reseau-empreintes.com](http://www.reseau-empreintes.com)  
Association loi 1901 / Siret : 479 741423 000 20





## CERTIFICAT

Nous soussignées **Association Tourisme & Handicaps** et **Action Handicap France**, attestons que :

Nadège LAPLACE a terminé le parcours "**Accompagner les publics**" du programme de sensibilisation **Mon Musée Accessible** après avoir suivi l'intégralité des modules suivants :

1. Introduction au handicap
2. Comprendre les enjeux de l'accessibilité
3. Comment accueillir ces publics ?
4. Comment mener une action de médiation ?
5. Quelles modalités de sécurité pour ces publics ?

**Ce certificat témoigne d'un premier niveau de sensibilisation.**

Fait à Paris,

**Cachet et signature des associations responsables du programme**

Le 21/11/22

Programme conçu et opéré par



ACTION HANDICAP FRANCE





## CERTIFICAT

Nous soussignées **Association Tourisme & Handicaps** et **Action Handicap France**, attestons que :

Nadège LAPLACE a terminé le parcours "**Construire une offre adaptée**" du programme de sensibilisation **Mon Musée Accessible** après avoir suivi l'intégralité des modules suivants :

1. Introduction au handicap
2. Comprendre les enjeux de l'accessibilité
3. Construire une offre culturelle accessible
4. Comment communiquer auprès des publics en situation de handicap ?
5. Comment adapter sa programmation culturelle ?

**Ce certificat témoigne d'un premier niveau de sensibilisation.**

Fait à Paris,

**Cachet et signature des associations responsables du programme**

Le 23/11/22

Programme conçu et opéré par



## Label S3A



**Udapei**  
Haute-Savoie

Union  
départementale  
des associations  
de parents,

de personnes  
handicapées  
mentales et  
de leurs amis.

# Label « S3A »

## Accueil, Accompagnement, Accessibilité

Certificat d'un accueil de qualité en faveur des personnes handicapées intellectuelles

Ce jour, le 15/09/2021,

l'Udapei 74 certifie **l'Abbaye de la ville d'Abondance** comme étant labellisée « S3A ».

Ce label, représenté par le pictogramme S3A, Symbole d'Accueil, d'Accompagnement et d'Accessibilité, certifie que le commerce est accessible aux personnes en situation de handicap mental.

Par l'obtention de ce label, l'**Abbaye d'Abondance** s'engage à :

- Accueillir, renseigner, accompagner les personnes en situation de handicap intellectuel
- Maintenir le niveau d'accessibilité du magasin
- Former son personnel à l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées intellectuelles
- Respecter la charte d'engagements du label S3A\*

Présidente de l'Udapei 74  
Anne-Marie Deville

Chargée de mission de l'Udapei 74  
Maria Giulia Viggiani

Responsable pôle culturel de la Ville d'Abondance  
Nathalie Desuzinge

Avec le soutien de :  
**ARS**  
haut<sup>e</sup> savoie  
le Département  
Haute-Savoie

\* Si les conditions nécessaires au label S3A ne sont plus respectées, l'Udapei 74 et ses associations affiliées se réservent le droit de retirer le label.



## Charte d'engagements du label S3A

**Abbaye d'Abondance - Place de l'Abbatiale - 74360 ABONDANCE**, en signant cette charte s'engage à :

- **Identifier le correspondant S3A**, en veillant à ce que son personnel en contact avec le public puisse se tourner vers ce correspondant  
Ce correspondant sera *LAPLACE Nadège, médiatrice culturelle*.
- **Sensibiliser et former** le personnel en contact direct avec le public et la hiérarchie à l'accueil des personnes handicapées mentales
- **Renouveler les actions de sensibilisation et de formation** pour tout mouvement de personnel, et notamment en cas de départ ou changement de fonction du correspondant S3A
- **Mettre en place une signalétique adaptée et cohérente**, si besoin. Cette signalétique devra être pensée à l'extérieur pour repérer le bâtiment et à l'intérieur pour se repérer dans le bâtiment.
- **Actualiser la signalétique** si des changements ont lieu au fil des ans.
- **Transcrire des documents en FALC** (Facile A Lire et à Comprendre), si besoin. Les documents à traduire concernent ceux qui sont à destination du public accueilli, y compris les documents web.
- **Réaliser un bilan** en partenariat avec le référent accessibilité de l'Association tous les 5 ans et apporter les améliorations nécessaires
- **Apposer le Pictogramme S3A et à respecter la charte graphique** définie ci-dessous :

### Fonction et caractéristiques du Pictogramme S3A

Il doit être :

- Immédiatement repérable
- Situé de manière telle qu'il puisse être rapidement distingué



### Lieux d'apposition

Les lieux d'apposition peuvent être :

- A l'entrée du site
- Badge pour le personnel formé et sensibilisé à l'accueil des personnes handicapées mentales
- Guichet d'accueil – Point information

### Forme et couleur du Pictogramme S3A

Il ne peut être ni déformé ni détourné.

La couleur du pictogramme ne peut être changée (référence « pantone » du bleu : 301C).

Présidente de l'Udapei 74  
Anne-Marie Deville



Chargée de mission  
Maria Giulia Viggiani



Maire d'Abondance  
Paul GIRARD-DESPRAULEX



# Avis de situation au répertoire SIRENE



Service Statistique

Répertoire SIRENE

**Insee**

Mesurer pour comprendre

Service Info Sirene

09 72 72 6000

prix d'un appel local

## SITUATION AU REPERTOIRE SIRENE

A la date du 11/01/2022

Description de l'entreprise	Entreprise active depuis le 01/03/1983
Identifiant SIREN	217 400 019
Identifiant SIRET du siège	217 400 019 00014
Dénomination	COMMUNE D ABONDANCE
Catégorie juridique	7210 - Commune et commune nouvelle
Activité Principale Exercée (APE)	84.11Z - Administration publique générale
Appartenance au champ de l'ESS <sup>1</sup>	Non

Description de l'établissement	Etablissement actif depuis le 01/12/2013
Identifiant SIRET	217 400 019 00097
Enseigne	ACTIVITES CULTURELLES
Adresse	MAIRIE 74360 ABONDANCE
Activité Principale Exercée (APE)	91.03Z - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

1 : Economie Sociale et Solidaire

**Important :** A l'exception des informations relatives à l'identification de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce document, en particulier le code APE, n'ont de valeur que pour les applications statistiques (décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités françaises et de produits, paru au JO du 30 décembre 2007).

**Avertissement :** Aucune valeur juridique n'est attachée à l'avis de situation.

## **Diagnostic de conditions d'accessibilité, 2013**

Le diagnostic suivant a été réalisé en 2013 sur l'ensemble des bâtiments qui constituent l'ancienne abbaye d'Abondance. Elle regroupe aujourd'hui dans ses murs diverses entités autres (mairie, paroisse, bureau touristique d'information) que le site de visite présenté précédemment.



**Bureau Alpes Contrôles**  
174, route du Crêt Gojon – ZAC des 5 Chemins  
74200 MARGENCEL  
Tél: 04 50 70 33 29 - Fax: 04 50 70 33 47  
thonon@alpes-controles.fr

CTC R322 /indice 00 – DIAG ACCESSIBILITE ERP : AUDIT

**AFFAIRE** : **ABONDANCE – SITE ABBATIAL**  
**NOS RÉFÉRENCES** : JGO/TT130041/JGO  
**MISSION** : **DIAG\_HAND**  
**DATE D'ELABORATION** : 18/12/13  
**RAPPORT COMPORTANT** : 19 pages

Monsieur,

Nous vous souhaitons bonne réception de ce rapport et vous prions d'agrérer l'expression de nos sentiments dévoués.

**Site abbatial**

**ABONDANCE**



**DIAGNOSTIC DE CONDITIONS D'ACCESSIBILITE  
AUX PERSONNES HANDICAPEES**

**DECRET n°2006-555 du 17 mai 2006 - Article R.111-19-9**

**Etablissements Recevant du Public (ERP) existants**

**Diffusion :**

- Mairie d'Abondance

Maître d'ouvrage

**Le chargé d'affaire  
Julien GOUTAGNY**

Bureau Alpes Contrôles - SA au capital de 250 000 € - SIREN : 351 812 698 - APE : 7120B - Id. TVA : FR 21 351 812 698  
**Siège social** : 3, impasse des Prairies - PAE Les Glaisins - 74940 ANNECY LE VIEUX  
Tél : 04 50 64 06 75 - Fax : 04 50 64 06 02 - contact@alpes-controles.fr - www.alpes-controles.fr

## SOMMAIRE

Page

<b>I - RENSEIGNEMENTS GENERAUX .....</b>	<b>3</b>
<b>I.1 - Objet.....</b>	<b>3</b>
<b>I.2 - Désignation des constructions concernées.....</b>	<b>3</b>
<b>I.3 - Nom ou raison sociale du maître d'ouvrage et/ou de l'exploitant.....</b>	<b>3</b>
<b>I.4 - Mission confiée à Bureau Alpes Contrôles .....</b>	<b>3</b>
<b>I.5 - Limites des investigations.....</b>	<b>3</b>
<b>I.6 - Description sommaire des constructions.....</b>	<b>3</b>
<b>I.7 - Référentiels .....</b>	<b>4</b>
<b>I.8 - Généralités .....</b>	<b>4</b>
<b>I.9 - Matériel utilisé .....</b>	<b>5</b>
<b>I.10 - Documents mis à disposition .....</b>	<b>5</b>
<b>I.11 - Noms et qualité des diagnostiqueurs : .....</b>	<b>5</b>
<b>I.12 - Date de la visite .....</b>	<b>5</b>
<b>I.13 - Locaux non visitables ou inaccessibles lors de nos visites .....</b>	<b>5</b>
<b>I.14 - Installations ou équipements hors service lors de nos visites.....</b>	<b>5</b>
<b>II - AVIS ET COMMENTAIRES DU DIAGNOSTIC.....</b>	<b>6</b>

## I - RENSEIGNEMENTS GENERAUX

### I.1 - Objet

L'objet du présent diagnostic est de formuler un avis sur l'accessibilité aux personnes handicapées du site abbatial d'ABONDANCE (74360).

### I.2 - Désignation des constructions concernées

L'établissement concerné par le diagnostic comprend l'Eglise de la commune d'Abondance et l'Abbaye Notre-Dame de l'Assomption ; ces bâtiments sont en effet liés sans isolement au feu et il est proposé de les considérer comme un seul et unique Etablissement Recevant du Public.

### I.3 - Nom ou raison sociale du maître d'ouvrage et/ou de l'exploitant

MAIRIE D'ABONDANCE  
BP01 – 74360 ABONDANCE

### I.4 - Mission confiée à Bureau Alpes Contrôles

La mission qui nous a été confiée est un diagnostic accessibilité concernant les bâtiments listés au § I.2 suivant notre proposition n° 130145P001 du 18 avril 2013.

Ce diagnostic a pour objectif de donner un avis sur les conditions d'accessibilité pour les personnes handicapées de l'établissement ou installation défini en §I.2 : il précise les points à traiter pour atteindre le niveau réglementaire exigé. Il est établi à partir de la visite de l'établissement ou de l'installation et vise uniquement les conditions d'accès du public. Des points durs réglementaires pourraient faire l'objet de demandes de dérogation dans le cadre des travaux. Toutefois, nous ne pouvons pas préjuger des réponses de l'administration à ces demandes éventuelles.

Le présent rapport est établi dans le cadre de la mission confiée à Bureau Alpes Contrôles et inclus, conformément aux attentes du maître d'ouvrage ou de l'exploitant, l'analyse de la situation de l'établissement ou de l'installation au regard des obligations définies par la sous-section 5 «dispositions applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au public existantes» du code de la construction et de l'habitation (art R 111-19-7 à R 111-19-12).

### I.5 - Limites des investigations

Sont exclus de notre mission :

- le suivi des travaux éventuels consécutifs à ce diagnostic (conception et réalisation),
- la rédaction des dérogations éventuelles consécutives à ce diagnostic,
- toute visite supplémentaire (« contre-visite »).

### I.6 - Description sommaire des constructions

Le site abbatial comprend l'église et l'abbaye. L'abbaye est composée de la manière suivante :

- Au niveau 0 qui donne le long de la route départementale : l'office de tourisme et les sanitaires publics.
- Au niveau 1 qui est le niveau d'entrée de la mairie : les locaux de la mairie avec les bureaux, les salles de réunion et la salle de mariage.

- Au niveau 2 qui est le niveau d'entrée du cloître et qui correspond au niveau de l'église : la cour du cloître dans laquelle peuvent être réalisés des spectacles, le presbytère avec la chapelle de semaine, les salles d'exposition, les salles de musique, la bibliothèque et la salle du Chapitre qui est inexploitée.
- Au niveau 3 : la salle paroissiale, des salles de catéchisme, l'appartement Saint-Matthieu qui est inexploité, des réserves, un appartement non exploité, la sacristie.
- Au niveau 4 : les combles non accessibles au public.

### **I.7 - Référentiels**

Le diagnostic est exécuté en application du règlement en vigueur lors de l'établissement de notre offre. Il concerne uniquement les établissements recevant du public existants, classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R.123-19 :

- Code de la construction et de l'habitation - articles L.111-7 à L.111-8-4 (loi n° 2005-102 du 11 février 2005) et articles R.111-18 à R.111-19-12 (décret n°2006-555 du 17 mai 2006 modifié par décret 2007-1327 du 11 septembre 2007) relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation,
- Arrêté du 1<sup>er</sup> août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19 à R.111-19-3 et R.111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
- Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-8 et R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations existantes ouvertes au public.

Pour les établissements de 5<sup>ème</sup> catégorie, l'ensemble des prestations offertes dans l'établissement doit être accessible au moins dans une partie de l'établissement.

### **I.8 - Généralités**

Certaines règles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas l'objet de référentiel technique commun précis. Les avis portés à leur sujet par le vérificateur sont donc à considérer comme présomptions de respect ou de non-respect, établis selon sa propre appréciation des dispositions constatées, et ne préjugeant pas d'interprétations contraires.

Au stade du diagnostic, les mesures d'éclairage ne sont pas effectuées dans un cadre normatif. Elles sont réalisées avec un luxmètre pour identifier les zones qui nécessitent à priori un renforcement d'éclairage. L'étude complète de l'éclairage à mettre en œuvre ne fait pas partie du présent diagnostic. Les anomalies liées à des appareils détériorées ou ampoules déficientes ne sont pas relevées.

Si le présent rapport comporte une estimation du coût des travaux, elle ne se substitue pas à celle de la maîtrise d'œuvre (qui devra être réalisée par la suite). Notre estimation est basée sur un examen visuel : aucune investigation technique sur les existants n'a été menée à ce stade (structure, réseaux, matériaux...). Elle ne prend pas en compte d'éventuelles modifications de structures ou réseaux non décelables à ce stade.

**I.9 - Matériel utilisé**

Niveau à affichage numérique,  
Luxmètre,  
Laser mètre.

**I.10 - Documents mis à disposition**

Plans de l'architecte ALEP.

**I.11 - Noms et qualité des diagnostiqueurs**

Julien GOUTAGNY, le chargé d'affaire.

**I.12 - Date de la visite**

4 et 20 Novembre 2013.

**I.13 - Locaux non visités ou inaccessibles lors de nos visites**

Sans objet.

**I.14 - Installations ou équipements hors service lors de nos visites**

Sans objet.

## II - AVIS ET COMMENTAIRES DU DIAGNOSTIC

### Signification des sigles utilisés dans la colonne avis

<b>C</b>	<b>CONFORME</b> Le point examiné est respecté dans la situation observée lors de nos visites.
<b>NC</b>	<b>NON CONFORME</b> L'exigence réglementaire identifiée en colonne « article » n'est pas respectée dans la situation observée lors de nos visites.
<b>SO</b>	<b>SANS OBJET</b> L'ouvrage examiné n'existe pas ou l'article concerné ne s'applique pas.

<i>Maître d'Ouvrage</i>	<i>Site abbatial d'ABONDANCE</i>
<i>MAIRIE D'ABONDANCE BP01 - 74360 ABONDANCE</i>	<i>Adresse : ABONDANCE (74360)</i>

REF.	EXIGENCES REGLEMENTAIRES	CONSTAT C NC SO	OBSERVATIONS - COMMENTAIRES	PHOTOS
Art. 2	Dispositions relatives aux cheminements extérieurs			
	<i>I. Généralités</i>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p><b>Aucun cheminement accessible ne permet d'atteindre l'entrée principale du niveau 1 (Mairie), ni du niveau 2 (entrées cloître et presbytère) depuis la voirie communale :</b> une pente trop importante, complétée par des marches, existe entre la voirie communale et les entrées respectives de chacun des niveaux 1 et 2.</p> <p>Seuls le niveau 0, où se trouvent les sanitaires publics et l'office de tourisme, et l'église peuvent être atteint depuis la voirie communale.</p>	
	<i>II. Dispositions spécifiques</i>		<p><b>1° - Repérage et guidage</b></p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Absence de bande de guidage contrastée tactile et visuellement :</b> cette bande de guidage devra commencer depuis la voirie et guider les personnes aveugles et malvoyantes jusqu'à l'entrée de l'établissement.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Présence de panneaux directionnels pour informer des différentes entrées.</p>	

<i>Maitre d'Ouvrage</i>	<i>Site abbatial d'ABONDANCE</i>
MAIRIE D'ABONDANCE BP01 - 74360 ABONDANCE	Adresse : ABONDANCE (74360)

	<u>2<sup>o</sup> - Caractéristiques dimensionnelles</u>				
	a)- Profil en long	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><b>La pente de la rue de 13 à 15% entre la voirie communale et l'entrée de la Mairie au niveau 1 et l'entrée du presbytère au niveau 2 est trop importante. Ces pentes sont suivies de marches pour accéder aux entrées.</b></p> <p>La contrainte de pente du terrain étant très importante, la solution à envisager est un moyen de transport vertical de type ascenseur ou élévateur (voire plusieurs moyens de transport verticaux situés à différents endroits étant donné que les entrées ne se superposent pas verticalement). Celui-ci (Ceux-ci) serai(en)t accessible(s) depuis le niveau 0 et permettrai(en)t d'atteindre les niveaux 1 et 2.</p> 
	b)- Profil en travers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Pour l'accès à l'église, il est considéré que l'accès doit se faire depuis la place de l'église. Néanmoins, la <b>rampe pour accéder au perron de l'église présente une pente trop importante (pente de 12% sur 5 m)</b> ; des pentes maximales de 8% sur des tronçons de 2 m de long, recoupés par des paliers de repos, sont à prévoir.</p> 

<i>Maitre d'Ouvrage</i>	<i>Site abbatial d'ABONDANCE</i>
MAIRIE D'ABONDANCE BP01 - 74360 ABONDANCE	Adresse : ABONDANCE (74360)

	c)- Espaces de manœuvre et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Des pentes sont présentes devant les portes de l'entrée du cloître et de l'office de tourisme ; des paliers horizontaux au dévers près sont à assurer devant les portes ( gabarits de 2,20 m x 1,20 m devant porte tirée et de 1,70 m x 1,20 m devant porte poussée).</b>	
	<u>3°- Sécurité d'usage</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Le sol devra être non meuble et sans obstacle à la roue dans la cour du presbytère (revêtement en enrobé ou stabilisé compacté par exemple).</b>	
					Pour les valeurs d'éclairement exigibles, voir <b>Article 14.</b>	
<b>Art. 3</b>	<b>Dispositions relatives au stationnement automobile</b>					
	I. Généralités				Pour mémoire, les places adaptées doivent se trouver à proximité de l'entrée de l'établissement (dans le cas présent, places à prévoir au niveau 0 vers l'office de tourisme et au niveau 2 sur la place de l'église).	

<i>Maître d'Ouvrage</i>	<i>Site abbatial d'ABONDANCE</i>
MAIRIE D'ABONDANCE BP01 - 74360 ABONDANCE	Adresse : ABONDANCE (74360)

	<i>II. Dispositions spécifiques</i>				
	<u>1° - Nombre</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Aucune place adaptée n'existe</b> ; 1 place sera à créer à chacun des niveaux 0 et 2 afin de respecter le taux minimal de 2% du nombre de places de stationnement.
	<u>2° - Repérage</u>				Pour mémoire, un marquage au sol et une signalisation verticale (panneau) seront à prévoir pour repérer la place de stationnement adaptée.
	<u>3° - Caractéristiques dimensionnelles</u>				Pour mémoire, la place adaptée doit être un espace horizontal, au dévers près de 2 %, de 3,30 m de large.
	<u>4° - Atteinte et usage</u>				Pour mémoire, la place doit être située à proximité de l'entrée avec un sol non meuble.
<b>Art.4</b>	<b>Dispositions relatives aux accès à l'établissement ou l'installation</b>				
	<i>I. Généralités</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Présence de marches au niveau des entrées de la Mairie, du presbytère, de la chapelle de semaine...</b> (voir §I.Généralités de l'art.2).
					

<i>Maître d'Ouvrage</i> MAIRIE D'ABONDANCE BP01 - 74360 ABONDANCE	<i>Site abbatial d'ABONDANCE</i> Adresse : ABONDANCE (74360)
---	---

	<i>II. Dispositions spécifiques</i>				
	<u>1° - Repérage</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Présence d'enseigne permettant le repérage des différentes entrées de l'établissement.
	<u>2° - Atteinte et usage</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Absence de système de contrôle d'accès.
<b>Art. 5</b>	<b>Dispositions relatives à l'accueil du public</b>				
	<i>I. Généralités</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Il n'existe pas de point d'accueil adapté, ni à l'office de tourisme, ni à la Mairie, ni à l'entrée du cloître.</b>
	<i>II. Dispositions spécifiques</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Les banques d'accueil ne sont pas adaptées en position « debout » comme en position « assis » ; les banques d'accueil doivent posséder une tablette de hauteur maximale 0,80 m avec un vide inférieur de dimensions minimale 0,70 m de hauteur x 0,60 m de largeur x 0,30 m de profondeur. L'accueil sonorisé du cloître doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique.</b>

<i>Maître d'Ouvrage</i> MAIRIE D'ABONDANCE BP01 - 74360 ABONDANCE	<i>Site abbatial d'ABONDANCE</i> Adresse : ABONDANCE (74360)
---	---

Art. 6	Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales				
	<p><i>I. Généralités</i></p> <p><i>II. Dispositions spécifiques</i></p> <p><u>1° - Caractéristiques dimensionnelles</u></p> <p>a)- Profil en long</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><b>Des portions de circulations intérieures ne sont pas accessibles :</b> marches ou pente ponctuelle trop importante, galets constituant un sol non praticable en fauteuil roulant, sur certaines portions (voir §II. Dispositions spécifiques).</p> <p><b>La pente de 13 à 14% des rampes dans les galeries du cloître est trop importante ;</b> une rampe avec une pente inférieure (8% sur 2 m de long) est à réaliser, avec des paliers de repos en haut et en bas des rampes.</p> <p><b>Les marches ou ressauts pour accéder à de nombreux locaux ne permettent pas un cheminement considéré accessible,</b> par exemple, pour accéder à la salle de musique ou à la bibliothèque, aux locaux dans la zone expositions, pour ressortir de la zone expositions à la cour du cloître, pour accéder à la salle paroissiale, à la chapelle de semaine, aux salles de catéchisme. Etant donné la multitude de différence de niveaux, une demande de dérogation peut être faite pour ne pas accéder à l'ensemble des locaux, tout en offrant l'ensemble des prestations à un niveau accessible et faire une présentation audio-visuelle de la zone expositions.</p>
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 

<i>Maître d'Ouvrage</i>	<i>Site abbatial d'ABONDANCE</i>
MAIRIE D'ABONDANCE BP01 - 74360 ABONDANCE	Adresse : ABONDANCE (74360)

b)- Profil en travers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c)- Espaces d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><b>La largeur de 98 cm de la rampe d'accès au secrétariat de la Mairie ne permet pas de faire un angle droit à 90° en fauteuil roulant pour passer par la porte de 95 cm de large.</b></p>	
<u>2º- Sécurité d'usage</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><b>Le sol en galets dans les galeries du cloître n'est pas praticable en fauteuil roulant ; un revêtement en dallage béton sur une largeur de 0,90 m est nécessaire pour assurer un cheminement roulable.</b></p>	

<i>Maître d'Ouvrage</i>	<i>Site abbatial d'ABONDANCE</i>
MAIRIE D'ABONDANCE BP01 - 74360 ABONDANCE	Adresse : ABONDANCE (74360)

Art. 7	Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales				
	<i>I. Généralités</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<i>II. Dispositions spécifiques</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>7.1. Escaliers</b>				
	<u>1<sup>o</sup> - Caractéristiques dimensionnelles</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En l'absence de travaux sur les escaliers, les caractéristiques dimensionnelles ne sont pas reprises.
	<u>2<sup>o</sup> - Sécurité d'usage</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><b>Les escaliers ne possèdent aucun contraste visuel</b>, hormis l'escalier du presbytère pour lequel les nez de marche sont contrastés. Il convient de réaliser des bandes d'éveil à la vigilance en haut de chaque volée (0.5 m avant la première marche), grâce à un contraste visuel et tactile. Les nez de marche doivent être de couleur contrastée et non glissant La première est dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche visuellement contrastée par rapport à la marche.</p> <p>Par ailleurs, l'éclairage des escaliers sera complété afin d'obtenir une valeur d'éclairement d'au moins 150 lux (voir article 14).</p>
	<u>3<sup>o</sup> - Atteinte et usage</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><b>L'escalier du presbytère ne possède pas de main courante</b>; une main courante doit être installée.</p> <p>De plus, toutes les mains courantes doivent être continues et se prolonger au-delà des premières et dernières marches.</p>

<i>Maître d'Ouvrage</i> MAIRIE D'ABONDANCE BP01 - 74360 ABONDANCE	<i>Site abbatial d'ABONDANCE</i> Adresse : ABONDANCE (74360)
---	---

	<b>7.2. Ascenseurs</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aucun ascenseur n'est installé permettant d'accéder aux différents niveaux ; l'installation d'un ascenseur est à prévoir. Etant donné la multitude de différence de niveaux, une demande de dérogation peut être faite pour ne pas accéder à l'ensemble des locaux, tout en offrant l'ensemble des prestations à un niveau accessible et faire une présentation audio-visuelle de la zone expositions.	
Art.8	<b>Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers mécaniques et plans inclinés</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Absence de tapis roulant, d'escalier mécanique ou de plan incliné.	
Art.9	<b>Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes</b>					
	<i>I. Généralités</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les revêtements de sol doivent être sûrs et permettre une circulation aisée (voir Art.6 §2 <sup>o</sup> . Sécurité d'usage).	
Art.10	<b>Dispositions relatives aux portes, portiques et sas</b>					
	<i>I. Généralités</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voir § II Dispositions spécifiques.	
	<i>II. Dispositions spécifiques</i>					
	<u>1<sup>o</sup> - Caractéristiques dimensionnelles</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>Porte d'entrée de l'office de tourisme, du cloître, de la Mairie, de la salle de mariage, de la salle de musique, de la bibliothèque :</u> Largeur permettant un passage libre de 80 cm.	

<i>Maître d'Ouvrage</i>	<i>Site abbatial d'ABONDANCE</i>
MAIRIE D'ABONDANCE BP01 - 74360 ABONDANCE	Adresse : ABONDANCE (74360)

		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><b>La porte d'accès à l'église ne permet pas d'avoir une largeur de passage utile de 83 cm (77 cm mesurés) ; néanmoins, étant donné que le passage de 75 cm d'un fauteuil roulant est assuré, une demande de dérogation sera faite pour conserver la grosse porte en chêne.</b></p> <p>Pour la porte en verre du sas intérieur, les vantaux peuvent rester en position ouverte.</p>	
					<p>Sur les deux demi-vantaux du sas intérieur de la salle paroissiale, <b>la largeur du vantail principal de la porte sera à reprendre</b> (83 cm de passage libre au minimum au lieu des 65 cm mesurés).</p>	
<u>2° - Atteinte et usage</u>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><b>Les portes de 70 cm de large des sanitaires non adaptés ne sont pas réglementaires</b> ; des portes de 80 cm sont nécessaires.</p> <p>Pour mémoire, les portes pour les futurs sanitaires adaptés (voir Art.12) doivent permettre un passage libre d'au moins 83 cm.</p>	

<i>Maître d'Ouvrage</i>	<i>Site abbatial d'ABONDANCE</i>
<i>MAIRIE D'ABONDANCE BP01 - 74360 ABONDANCE</i>	<i>Adresse : ABONDANCE (74360)</i>

	<u>3<sup>e</sup> - Sécurité d'usage</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Poignées imposantes et visibles.	
<b>Art.11</b>	<b>Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.</b>					
	<i>I. Généralités</i>				Voir Banque d'accueil à l'article 5.	
<b>Art.12</b>	<b>Dispositions relatives aux sanitaires</b>					
	<i>I. Généralités</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><b>Le sanitaire adapté dans les WC publics se trouve chez les Femmes, de la même manière un sanitaire adapté doit exister pour les Hommes.</b> Le cas échéant, la séparation par sexe des sanitaires doit disparaître.</p> <p><b>Aucun sanitaire adapté n'existe dans les sanitaires qui se trouvent au niveau 2 vers la salle de musique ou la bibliothèque, ni au niveau 3 vers les salles de catéchisme ; il devrait être créé dès lors que le niveau sera accessible par ascenseur.</b></p> <p>Les aménagements tels que miroir, distributeur de savon, sèche-main, devront être accessibles.</p>	

<i>Maître d'Ouvrage</i>	<i>Site abbatial d'ABONDANCE</i>
MAIRIE D'ABONDANCE BP01 - 74360 ABONDANCE	Adresse : ABONDANCE (74360)

	<i>II. Dispositions spécifiques</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Conforme pour le sanitaire adapté présent dans les WC publics.  Pour mémoire, un espace d'usage de 0,80 x 1,30 m doit être aménagé, hors débattement de porte, à côté de la cuvette des sanitaires et un espace de manœuvre de 1,50 m de diamètre à l'intérieur du sanitaire.  Pour mémoire : - un lave-main accessible est à placer à l'intérieur du sanitaire adapté - une barre d'appui latérale à la cuvette, positionnée entre 0,70 et 0,80 m de hauteur, est à mettre en œuvre - la surface d'assise de la cuvette doit être située entre 0,45 et 0,50 m de hauteur, abattant inclus - la porte du sanitaire adapté doit comporter un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi.	
<b>Art.13</b>	<b>Dispositions relatives aux sorties</b>					
	<i>I. Généralités</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Art.14</b>	<b>Dispositions relatives à l'éclairage</b>					
	<i>I. Généralités</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La visite s'étant faite de jour, l'éclairement n'a pu être vérifié à l'extérieur. Néanmoins, <b>l'absence de luminaire ne permet pas de respecter les valeurs d'éclairement réglementaires.</b> Pour mémoire, nous rappelons les valeurs minimales : - 20 lux pour les cheminements extérieurs et parc de stationnement extérieur,	

<i>Maître d'Ouvrage</i>	<i>Site abbatial d'ABONDANCE</i>
MAIRIE D'ABONDANCE BP01 - 74360 ABONDANCE	Adresse : ABONDANCE (74360)

				- 100 lux pour les circulations intérieures horizontales. <b>La valeur d'éclairement de 150 lux n'est pas respecté dans les escaliers ; l'éclairage actuel est à compléter.</b>	
Art.15	Dispositions supplémentaires applicables à certains types d'établissement	PM			
Art.16	Dispositions supplémentaires relatives aux établissements recevant du public assis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Art.17	Dispositions supplémentaires relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Art.18	Dispositions supplémentaires relatives aux douches et cabines	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Art.19	Dispositions supplémentaires relatives aux caisses de paiement disposées en batterie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	