

Baignade : **PLAN D'EAU DE GRIGNON**

Commune : GRIGNON

prélevé le : 07/07/2020

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

Résultats des mesures de terrain

pH
Transparence Secchi

Résultats

| valeur | unité |
|-------------|----------|
| 8,00 | unité pH |
| >1 | m |

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli / 100ml (MP)
Entérocoques /100ml (MP)

Résultats

| valeur | unité |
|-----------|-----------|
| 46 | n/(100mL) |
| 15 | n/(100mL) |

Valeurs réglementaires

| Guide | Impérative |
|-------|------------|
| 100 | 1 800 |
| 100 | 660 |

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2016 à 2019) :
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>



BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE